

Szám	Rendsz	Teljes név	Épül	Beszer	Selejt	Selejt	Más
9032	C 4689 XX	Mercedes-Benz O405	1989	2005	?		
9047	CA 1330 MP	Mercedes-Benz O520	1999	2008	?	?	
9048	CA 1335 MP	Mercedes-Benz O520	1999	2008	?	?	
9046	CA 1320 MP	Mercedes-Benz O520	1999	2008	?	?	
9033	C 0933 BP	Mercedes-Benz O345C	2000	2002	?	?	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 1.2002 <input type="checkbox"/> na liniach
9023	C 5713 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9022	C 5716 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020		Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9021	C 9021 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na liniach: 12.2001 <input type="checkbox"/> Wycofany
9031	C 9031 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na li
9020	C 5712 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9027	C 5714 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020		Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9026	C 9026 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na li
9016	C 9016 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na li
9030	C 0045 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9029	C 0043 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9028	C 5715 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9024	C 0049 MA	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 03.2002 <input type="checkbox"/> Linia: 5
9040	C 9040 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na li
9036	C 9036 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na li
	CB 1356 KC	Mercedes-Benz O345U	2001	2017			
9025	C 9025 BC	Mercedes-Benz O345C	2001	2001	2020	2020	Podstawowe informacje: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dostarczony: 12.10.2001 <input type="checkbox"/> na li
	C 5552 XM	Temsa Diamond	2002	2002	2016		
	CA 0800 BC	Temsa Safari	2006	2006			
9004	CA 9942 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 15.03.2013 — wrócił
9001	CA 9937 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013 przez okres 6 miesięcy pracował w Płowdiw na
9002	CA 5382 CH	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 01.07.2013 — wrócił
9003	CA 9941 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 01.07.2013 — wrócił
9005	CA 9964 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 01.07.2013 — wrócił
9006	CA 9968 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 10.03.2015 — wrócił
9007	CA 9934 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 10.03.2015 — wrócił
9008	CA 9936 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 10.03.2015 — wrócił
9009	CA 9939 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 10.03.2015 — wrócił
9017	CA 9951 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 27.07.2013 — wrócił
9018	CA 9954 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 10.03.2015 — wrócił
9019	CA 9959 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2020		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 10.03.2015 — wrócił
9034	CA 9961 KT	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11. <input type="checkbox"/> 15.03.2015 — wrócił
9035	CA 5584 MA	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		The vehicle was a part of the MB exposition in the autumn Płow
9010	CA 9768 KT	Mercedes-Benz O530 II	2007	2007	2016	2016	Częściowo spalony na Orlov w dniu 08.11.2016.
9011	CA 9770 KT	Mercedes-Benz O530 II	2007	2007	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa na lini
9012	CA 9776 KT	Mercedes-Benz O530 II	2007	2007	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa na łąc
9013	CA 9781 KT	Mercedes-Benz O530 II	2007	2007	2019		11.12.2017 nadpalony w rejonie Hotelu Pliska, bez uszkodzeń.
9014	CA 9783 KT	Mercedes-Benz O530 II	2007	2007	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa na lini
9015	CA 9785 KT	Mercedes-Benz O530 II	2007	2007	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa na lini
9037	CA 1710 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9039	CA 1715 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9041	CA 1721 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9042	CA 1722 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9043	CA 1755 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9044	CA 1756 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9045	CA 1758 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9038	CA 1712 KX	Mercedes-Benz Conecto LF	2007	2007	2019		
	CA 7570 KM	Temsa Diamond	2007	2007			
	CA 8037 KM	Temsa Diamond	2007	2007			
	CA 0835 KH	Temsa Safari	2007	2007			
	CA 7545 KM	Temsa Safari	2007	2007			
	CA 7568 KM	Temsa Safari	2007	2007			
	CA 8038 KM	Temsa Safari	2007	2007	2016		
	CA 8039 KM	Temsa Safari	2007	2007			
	CA 8042 KM	Temsa Safari	2007	2007			
	A 6702 MK	Temsa Diamond	2007	2007	2013		
	A 6701 MK	Temsa Diamond	2007	2007	2013		
	E 9378 MA	Temsa Diamond 14	2007	2007	2017		First registration: 16.02.2007 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Seats: 53
9072	CA 1672 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
9071	CA 1671 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V

9079	CA 3852 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9076	SZO 7CF9	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2013	2023	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
9054	CA 3848 MT	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2008	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9075	CA 1670 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
9074	CA 1669 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
9060	SZO 9CF6	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2013	2023	The bus had tests in Sofia in late 2008, original labels in English
9073	CA 1673 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
9053	CA 3853 MT	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2008	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9052	CA 3852 MT	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2008	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9051	CA 3851 MT	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2008	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9050	CA 3850 MT	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2008	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9049	CA 3849 MT	Mercedes-Benz Conecto LF	2008	2008	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
	CA 8239 MT	Temsa Safari HD 12	2008	2008			
9077	CA 1667 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
9078	CA 1668 HX	Mercedes-Benz Conecto G	2008	2009	2019	2021	Originally built for Estonia (warning labels inside in Estonian). V
	CA 8238 MT	Temsa Safari HD 12	2008	2008			
	CA 8237 MT	Temsa Safari HD 12	2008	2008			
9090	CA 3854 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9092	CA 3482 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9091	CA 3485 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9093	CA 3853 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9094	CA 4116 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9099	CA 4115 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9098	CA 3847 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9097	CA 3850 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9100	CA 4118 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9101	CA 3093 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9102	CA 3094 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9103	CA 3092 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9104	CA 3096 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9105	CA 3089 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9106	CA 3091 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9114	CA 3084 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9113	CA 3095 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9108	CA 3083 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9109	CA 3090 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9107	CA 3085 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9111	CA 3086 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9112	CA 3088 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9110	CA 3087 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2010	2019		White colour. □ □ Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana zost
9088	CA 3849 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11 □ □ .11.08.2013 — wrócił c
9069	CA 9553 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9070	CA 9400 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2017	2017	Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9095	CA 3483 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2018	2018	Wycofany z ruchu: 23.05.2018 po wypadku drogowym z TIR-er
9055	BOY-4250	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9058	CA 9558 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9061	CA 9561 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9062	CA 9562 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9063	CA 9563 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9064	CA 9564 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9065	CA 9565 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9066	CA 9566 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9067	CA 9567 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9068	CA 9552 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9080	CA 3848 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2018		Wycofany z ruchu: 21.05.2018 po wypadku w drodze na Bystric
9081	CA 3855 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Od 04.02.2013 przez okres 6 miesięcy pracował w Płowdiw na
9082	CA 3469 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9083	CA 3481 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9084	CA 4113 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Od 04.02.2013 przez okres 6 miesięcy pracował w Płowdiw na
9085	CA 4117 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9086	CA 4112 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9087	CA 3851 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Od 04.02.2013 przez okres 6 miesięcy pracował w Płowdiw na
9096	CA 3846 PA	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Od 04.02.2013- Płowdiw linie: 9 i 11 □ □ .11.08.2013 — wrócił c
9089	CA 3484 PK	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Z dniem 26 września 2019 r. rozwiązana została umowa Karato
9056	CA 9556 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
9057	CA 9557 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)

9 0 5 9	CA 9551 HT	Mercedes-Benz Conecto LF	2009	2009	2019		Originally built for Romania (warning labels inside in Romanian)
	CA 1036 CC	Mercedes-Benz Turismo 17RHD	2012	2012	2020		
	CA 3882 XH	Temsa MD 9	2014	2014			
	CA 7304 XM	Temsa MD 9	2014	2014			
	CA 7336 XM	Temsa MD 9	2014	2014			
	CB 4307 AA	Mercedes-Benz Turismo 16RHD/2	2014	2014			
	CB 1047 AA	Scania TK410EB 4x2 NI Touring HD	2014	2014			
	CA 3316 XM	Mercedes-Benz Turismo 16RHD/2	2014	2014			25/03/2014
	CB 1051 AA	Scania TK410EB 4x2 NI Touring HD	2014	2014			
	CB 0963 AH	Scania TK450EB 6x2*4NI Touring HD	2015	2015			
	CB 3703 AH	Scania TK450EB 6x2*4NI Touring HD	2015	2015			
	CB 0821 KP	Mercedes-Benz Turismo 16RHD M2	2016	2017			
	CB 0825 KP	Scania TK410EB 4x2 NI Touring HD	2017	2017			
	CB 0824 KP	Scania TK410EB 4x2 NI Touring HD	2017	2017			
	CB 5169 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5203 HC	Mercedes-Benz Turismo E16 RHD M2	2019	2019			
	CB 5173 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5172 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5171 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5168 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5166 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5164 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	CB 5165 HC	Mercedes-Benz Turismo RH M	2019	2019			
	C 8811 PK	Mercedes-Benz O350-15RHD		?	2014		